



Adresse:
Code postal/ville:
Téléphone:
Fax:
e-mail:
Page d'accueil:

Technicien:
Date: 02/01/2016
Immatriculation du véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Renault Trucks - Premium dxi - 2009

Codes de défaut

**Diesel (DXI 11 (Code moteur) - Engine Control-MID128 (Commande du moteur)
- CC on steering wheel (Commutateur de régulateur de vitesse sur volant)
(après suppression dernier code défaut)**

Codes défaut	Description
--------------	-------------

MID128-PSID162	- VIN - Données intermittentes ou défectueuses. - Actif - FMI-2
----------------	--

FMI	FMI-2
Première occurrence d'erreur	26/01/2016 13:38
Dernière survenue de l'erreur	26/01/2016 13:38
Compteur de fréquence	1

Diesel (DXI 11 (Code moteur) - Engine Control-MID128 (Commande du moteur) - CC on steering wheel (Commutateur de régulateur de vitesse sur volant))

Codes défaut	Description	
MID128-PID111	- Niveau de liquide de refroidissement - Signal trop faible - Inactif - FMI-1	FMI-1 00:00:00 00:00:00 50
MID128-SID231	- SAE J1939 Liaison de données - Données intermittentes ou défectueuses. - Inactif - FMI-2	FMI-2 21/01/2016 09:50 21/01/2016 12:16 6
MID128-PSID162	- VIN - Données intermittentes ou défectueuses. - Actif - FMI-2	FMI-2 00:00:00 00:00:00 38
MID128-PSID201	- Interférence de communication, liaison de données, unité de commande véhicule - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9	FMI-9 26/12/2015 05:32 26/01/2016 09:32 253

Frein (EBS (Système de freinage antiblocage) - MID136 (Système de freinage) - Basic+ 4x2 rigid (Avec aide au démarrage en côte))

Codes défaut	Description	
MID136-SID9	- Soupape de modulation de pression ABS essieu 2 gauche - Données intermittentes ou défectueuses. - Inactif - FMI-2	FMI-2 21/12/2015 08:23 21/12/2015 08:23 1
MID136-SID10	- Soupape de modulation de pression ABS essieu 2 droit - Données intermittentes ou défectueuses. - Inactif - FMI-2	

Frein (EBS (Système de freinage antiblocage) - MID136 (Système de freinage) - Basic+ 4x2 rigide (Avec aide au démarrage en côte))

Codes défaut	Description	
	FMI	FMI-2
	Première occurrence d'erreur	21/12/2015 08:23
	Dernière survenue de l'erreur	21/12/2015 08:23
	Compteur de fréquence	1
MID136-SID67	- Pneumatic back-up pressure control, trailer control - Symptôme de défaut inconnu - Inactif - FMI-14	
	FMI	FMI-14
	Première occurrence d'erreur	07/01/2016 13:14
	Dernière survenue de l'erreur	07/01/2016 13:14
	Compteur de fréquence	1
MID136-SID231	- SAE J1939 Liaison de données - Données intermittentes ou défectueuses. - Inactif - FMI-2	
	FMI	FMI-2
	Première occurrence d'erreur	12/01/2016 16:18
	Dernière survenue de l'erreur	21/01/2016 17:05
	Compteur de fréquence	16
MID136-SID254	- Contrôleur 1 - Symptôme de défaut inconnu - Inactif - FMI-14	
	FMI	FMI-14
	Première occurrence d'erreur	12/01/2016 16:50
	Dernière survenue de l'erreur	12/01/2016 16:50
	Compteur de fréquence	1
MID136-SID7	- Soupape de modulation de pression ABS essieu 1 gauche - Symptôme de défaut inconnu - Actif - FMI-14	
	FMI	FMI-14
	Première occurrence d'erreur	21/01/2016 12:02
	Dernière survenue de l'erreur	21/01/2016 12:02
	Compteur de fréquence	1
MID136-PSID201	- Interruption liaison de données SAE J1939, unité de commande véhicule - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9	
	FMI	FMI-9
	Première occurrence d'erreur	00:00:00
	Dernière survenue de l'erreur	21/01/2016 18:35
	Compteur de fréquence	40
MID136-PSID227	- Interruption liaison de données SAE J1939, commande non reconnue - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9	
	FMI	FMI-9
	Première occurrence d'erreur	00:00:00
	Dernière survenue de l'erreur	26/01/2016 09:32
	Compteur de fréquence	85

Frein (EBS (Système de freinage antiblocage) - MID136 (Système de freinage) - Basic+ 4x2 rigide (Avec aide au démarrage en côte))

Codes défaut	Description
MID136-PSID200	- Interruption liaison de données SAE J1939, unité de commande moteur - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9 FMI Première occurrence d'erreur Dernière survenue de l'erreur Compteur de fréquence FMI-9 21/01/2016 09:44 21/01/2016 17:05 7
MID136-PSID202	- Interruption liaison de données J1939, module central de combiné d'instruments - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9 FMI Première occurrence d'erreur Dernière survenue de l'erreur Compteur de fréquence FMI-9 00:00:00 00:00:00 11
MID136-PSID210	- Interruption liaison de données SAE J1939, commande éclairage externe - Actualisation anormale - Inactif - FMI-9 FMI Première occurrence d'erreur Dernière survenue de l'erreur Compteur de fréquence FMI-9 00:00:00 00:00:00 11
MID136-PSID30	- Pression d'alimentation faible des freins - Signal trop faible - Actif - FMI-1 FMI Première occurrence d'erreur Dernière survenue de l'erreur Compteur de fréquence FMI-1 26/01/2016 13:50 26/01/2016 13:50 1

Multifonction (Electronically controlled air dryer (Déshumidificateur air comprimé) - MID185 (Unité de commande de séchoir à ventilation))

Codes défaut	Description
MID185-PID70	- Contacteur de frein de stationnement - Signal trop fort - Inactif - FMI-0 FMI Première occurrence d'erreur Dernière survenue de l'erreur Compteur de fréquence FMI-0 11/01/2016 14:00 20/01/2016 09:18 9
MID185-PPID306	- Système de frein de service, circuit arrière - Signal trop fort - Inactif - FMI-0

Multifonction (Electronically controlled air dryer (Déshumidificateur air comprimé) - MID185 (Unité de commande de séchoir à ventilation))

Codes défaut	Description	
	FMI	FMI-0
	Première occurrence d'erreur	07/01/2016 13:09
	Dernière survenue de l'erreur	20/01/2016 11:35
	Compteur de fréquence	54
MID185-PPID305	- Système de frein de service, circuit avant - Signal trop fort - Inactif - FMI-0	
	FMI	FMI-0
	Première occurrence d'erreur	07/01/2016 13:09
	Dernière survenue de l'erreur	20/01/2016 11:35
	Compteur de fréquence	53
MID185-PSID20	- Eau de condensation dans réservoir dessiccant - Signal trop fort - Inactif - FMI-0	
	FMI	FMI-0
	Première occurrence d'erreur	17/12/2015 11:18
	Dernière survenue de l'erreur	00:00:00
	Compteur de fréquence	118
MID185-PSID21	- Niveau élevé d'eau de condensation dans tuyau pneumatique - Signal trop fort - Inactif - FMI-0	
	FMI	FMI-0
	Première occurrence d'erreur	20/12/2015 11:06
	Dernière survenue de l'erreur	00:00:00
	Compteur de fréquence	32
MID185-PSID13	- Limiteur de pression - Données intermittentes ou défectueuses. - Actif - FMI-2	
	FMI	FMI-2
	Première occurrence d'erreur	00:00:00
	Dernière survenue de l'erreur	14/01/2016 18:16
	Compteur de fréquence	8
MID185-PSID22	- Activation du compresseur - Signal trop fort - Inactif - FMI-0	
	FMI	FMI-0
	Première occurrence d'erreur	00:00:00
	Dernière survenue de l'erreur	20/01/2016 09:26
	Compteur de fréquence	15
	Pas de codes de défaut	
	Pas de codes de défaut	
MID185-SID251	- Alimentation - Circuit ouvert - Inactif - FMI-5	

Multifonction (Electronically controlled air dryer (Déshumidificateur air comprimé) - MID185 (Unité de commande de séchoir à ventilation))

Codes défaut	Description	
	FMI	FMI-5
	Première occurrence d'erreur	00:00:00
	Dernière survenue de l'erreur	00:00:00
	Compteur de fréquence	1
